



Available Online: <http://jmst.kmsu.ac.ir>

Original Article



Evaluation and Interpretation of the Hydromorphological Conditions of the Tajan River using the RHAT Technique

Mahdiyeh Bagheri¹, Mohsen Masoudian^{1,2*}, Ali Afrous^{1,3}

1. Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2. Department of Water Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Sari, Iran.
3. Department of Water Engineering, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.

* Corresponding Author Email: mohsen_masoudian@yahoo.com

Received: 30 May 2023

Revise Date: 4 July 2023

Accepted: 2 August 2023

DOI: 10.22113/jmst.2023.398632.2532

Abstract

Tajan river in Sari city, as one of the most important rivers in Mazandaran province, due to the growth of population and the expansion of urbanization, has experienced an increase in urban land use change, especially in the riverside areas. Therefore, in order to improve the security of the residents of the riverside, to provide the human need to benefit from the natural space of the riverside to reduce the stress of life, and to carry out improvement activities in the corridor of this river in the city, it is expanding day by day. In this research, in order to prove the unstable condition of the Tajan river and emphasize the need to reduce the pressure on this vital resource, with the help of remote sensing and information extracted from the Landsat satellite image, Google Earth Pro software, aerial photographs of 1966, data The field and RHAT technique were used to investigate and evaluate the hydromorphological situation in the area of one kilometer upstream of the railway bridge (including two 500-meter reach). So that by developing the RHAT technique to a new scoring method; It was possible to compare all the indexes in the studied reaches. The results showed that although in terms of WFD class, both reaches are in average condition with hydromorphological scores of 0.54 and 0.59, respectively. But the indexes related to the characteristics of the river channel have a similar situation in both reaches. Also, the variety and condition of the bed, the condition of the bank and its stability, including the connection of the river channel with the floodplain in the lower reaches, have more favorable conditions. On the other hand, due to the change in land use along the river and the increase in intensity and concentration of services due to the construction of urban infrastructures in the downstream areas, index 7 in the downstream urban areas will have a more unfavorable situation than in the upstream areas. Therefore, stopping the development of human interventions and carrying out revitalization measures in this area are among the necessities of preserving this source of available fresh water.

Keywords: Tajan river, hydromorphological assessment, EU-WFD Directive, RHAT technique, ecological status of the river.

Copyrights:

Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted Journal of Marine Science and Technology. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



1. INTRODUCTION

The term hydromorphology was introduced by WFD to describe the characteristics and physical processes of the river and to determine the state of the river ecosystem. So that the main elements that indicate the hydromorphological quality of the river include the hydrological regime, the continuity of the river and the morphological conditions; And the hydromorphological assessment process means the assessment and classification of hydrological and geomorphological flow conditions (Licciardello et al., 2021; Raven et al., 2002). Following the introduction and development of this concept as a human framework linking hydrology and geomorphology, several methods were proposed to assess water bodies (Vaughan et al., 2009; Newson, 2022). Different methods of assessing the hydromorphological condition of the river are mostly focused on one or more vital factors. Most of these methods use indicators that are critical components of integrated river ecology assessment to express quantitative assessments of habitat quality, hydrology or morphology (Gündüz and Şimşek, 2021). In other words; The process of hydromorphological assessment means describing hydromorphological conditions using developed methods and finally classifying the condition of the water body (Rinaldi et al., 2013; Rabanaque et al., 2022).

2. MATERIALS AND METHODS

In this study, three categories of data include: 1) remote sensing data including satellite images extracted from Landsat satellite and Google Earth Pro software and aerial photograph of the study area in 1345; 2) field data including field observations and photography; 3) RHAT technique; was used. Figure 2 shows the steps of research.

3. RESULTS

The attributes related to the characteristics of the river channel have a similar situation in both reaches. The diversity and substrate condition are better in the lower reaches. Also, the condition of the bank and its stability, including the connection of the river channel with the floodplain in the downstream reaches, have more favorable conditions. On the other hand, due to the change in riparian land use and the increase in intensity and concentration of services due to the construction of urban infrastructure in the lower reaches, attribute 7 in the lower urban reaches will have a more unfavorable situation than the upper reaches.

4. CONCLUSION

According to Table 2; Although the sum of attributes scores in the first reach was lower than the sum of attributes scores in the second reach, but in terms of the WFD class, both reaches are in a moderate status. These results are consistent with the research results of Fendereski et al. (2022) on Tajan River, which was carried out by the HMQI method, is consistent. This is a proof of the accuracy of the results obtained in this research.

5. REFERENCE

- Fendereski, N., Masoudian, M. and Röttcher, K., 2022. Evaluating the hydromorphological condition of Tajan River using HMQI Method. *Watershed Engineering and Management*, 14(2), pp.185-201. <https://doi.org/10.22092/ijwmse.2021.353586.1881>
- Gündüz, O. and Şimşek, C., 2021. Assessment of river alteration using a new hydromorphological index. *Environmental Monitoring and Assessment*, 193(4), p.226. <https://doi.org/10.1007/s10661-021-09018-w>
- Licciardello, F., Barbagallo, S., Muratore, S.M., Toscano, A., Giuffrida, E.R. and Cirelli, G.L., 2021. Hydro-Morphological Assessment of Dittaino River, Eastern Sicily, Italy. *Water*, 13(18), p.2499. <https://doi.org/10.3390/w13182499>
- Newson, M., 2022. 'Fluvial geomorphology and environmental design': Restitution for damage, rehabilitation, restoration or rewilding?. *Earth Surface Processes and Landforms*, 47(2), pp.409-421. <https://doi.org/10.1002/esp.5256>

Rabanaque, M.P., Martínez-Fernández, V., Calle, M. and Benito, G., 2022. Basin-wide hydromorphological analysis of ephemeral streams using machine learning algorithms. *Earth Surface Processes and Landforms*, 47(1), pp.328-344. <https://doi.org/10.1002/esp.5250>

Raven, P.J., Holmes, N.T.H., Charrier, P., Dawson, F.H., Naura, M. and Boon, P.J., 2002. Towards a harmonized approach for hydromorphological assessment of rivers in Europe: a qualitative comparison of three survey methods. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 12(4), pp.405-424. <https://doi.org/10.1002/aqc.536>

Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F. and Bussettini, M., 2013. A method for the assessment and analysis of the hydromorphological condition of Italian streams: The Morphological Quality Index (MQI). *Geomorphology*, 180, pp.96-108. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.09.009>

Vaughan, I.P., Diamond, M., Gurnell, A.M., Hall, K.A., Jenkins, A., Milner, N.J., Naylor, L.A., Sear, D.A., Woodward, G. and Ormerod, S.J., 2009. Integrating ecology with hydromorphology: a priority for river science and management. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 19(1), pp.113-125. <https://doi.org/10.1002/aqc.895>.



مقاله پژوهشی

Available Online: <http://jmst.kmsu.ac.ir>



ارزیابی و تفسیر شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه تجن با استفاده از تکنیک RHAT

مهديه باقری^۱، محسن مسعودیان*^۲، علی افروس^۳

۱. گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

۲. گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

۳. گروه مهندسی آب، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

* نویسنده مسئول، پست الکترونیک: mohsen_masoudian@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22113/jmst.2023.398632.2532

چکیده

رودخانه تجن در شهر ساری به عنوان یکی از مهمترین رودخانه‌های استان مازندران به دلیل رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی دچار افزایش تغییر کاربری اراضی شهری خصوصاً در نواحی رودکناری شده است. لذا برای ارتقای امنیت ساکنین حواشی رودخانه، تأمین نیاز انسان به بهره‌مندی از فضای طبیعی حاشیه رودخانه برای کاهش استرس زندگی و ... انجام فعالیت‌های بهسازی در کریدور این رودخانه درون شهری روز به روز در حال گسترش است. در این پژوهش برای اثبات وضعیت نابسامان رودخانه تجن و تأکید بر لزوم کاهش فشارهای وارده به این منبع حیاتی، به کمک سنجش از دور و اطلاعات استخراجی از تصویر ماهواره Landsat، نرم‌افزار Google Earth Pro، عکس‌هوایی سال ۱۳۴۵، داده‌های میدانی و تکنیک RHAT به بررسی و ارزیابی وضعیت هیدرومورفولوژیکی در محدوده یک کیلومتری بالادست پل راه‌آهن (شامل دو بازه ۵۰۰ متری) پرداخته شد. به طوری که با توسعه تکنیک RHAT به روش امتیازدهی جدید؛ امکان مقایسه تمامی شاخص‌ها در بازه‌های مورد مطالعه مقذور گردید. نتایج نشان داد اگرچه به لحاظ کلاس WFD هر دو بازه به ترتیب با امتیاز هیدرومورفولوژیکی ۰/۵۴ و ۰/۵۹ در وضعیت متوسط به سر می‌برند. ولی شاخص‌های مرتبط با ویژگی‌های کانال رودخانه در هر دو بازه وضعیت مشابهی دارند. همچنین تنوع و شرایط بستر، وضعیت کناره و پایداری آن به انضمام اتصال کانال رودخانه با سیلابدشت در بازه‌های پایین‌دست‌تر، شرایط مطلوب‌تری دارند. از طرفی به دلیل تغییر کاربری اراضی حاشیه رودخانه و افزایش شدت و تمرکز خدمات ناشی از احداث زیرساخت‌های شهری در محدوده‌های پایین‌دست‌تر، شاخص ۷ در نواحی شهری پایین‌دست اوضاع نامطلوب‌تری نسبت به بازه‌های بالادست خواهد داشت. بنابراین توقف مداخلات انسانی رو به توسعه و انجام اقدامات باززنده‌سازی در این محدوده جزو ضروریات حفظ این منبع آب شیرین در دسترس است.

واژگان کلیدی: رودخانه تجن، ارزیابی هیدرومورفولوژیکی، رهنمود EU-WFD، تکنیک RHAT، پهنه‌های آبی، انحراف از حالت مرجع، وضعیت اکولوژیکی رودخانه، مهندسی رودخانه

Copyrights:

Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted Journal of Marine Science and Technology. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



۱. مقدمه

امروزه بسیاری از رودخانه‌های درون شهری به دلیل مداخلات انسانی دچار تغییرات متعددی شده‌اند. ساخت سازه‌های هیدرولیکی درون بستر و در مجاورت کانال رودخانه، انجام اقدامات بهسازی رودخانه از جمله مستقیم‌الخط کردن و کانالیزه کردن، بتن‌ریزی بستر و دیواره کانال، استفاده از مصالح بنایی برای ساخت دیواره‌های پایدار در کانال، تغییر کاربری اراضی حاشیه رودخانه و ... تبعات زیست محیطی متعددی را به بار آورده که منجر به تغییر در وضعیت اکولوژیکی کریدور رودخانه شده است. به طوری که تغییر رژیم طبیعی بسیاری از رودخانه‌ها در نواحی شهری به صورت واضحی قابل مشاهده می‌باشد. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که تغییر اجباری رژیم طبیعی رودخانه به تقلیل و تغییر گونه‌های بومی جانوری و گیاهی موجود در کریدور رودخانه، تغییر همیشگی هیدرولوژی و در نتیجه تشدید فشارهای وارد بر سیستم اکولوژیکی کریدور رودخانه منتهی می‌شود. نتیجه تداوم فشارهای ناشی از تغییرات مورفولوژیکی مخصوصاً در مناطقی که این فشارها رو به فزونی است پیامدی جز تشدید انحراف وضعیت رودخانه از حالت مرجع نخواهد داشت. لذا لازم است با انجام مطالعات هیدرولوژیکی رودخانه‌های متعدد، وضعیت فعلی پهنه‌های آبی شیرین در دسترس را تعیین نموده و برای حفظ تعادل در بخش‌های مختلف بیولوژیکی، مورفولوژیکی و هیدرولوژیکی آن، با تدوین برنامه‌های مدیریتی در راستای کاهش میزان فشارها و مداخلات انسانی به نزدیک شدن رودخانه به شرایط طبیعی (مرجع) و یا تقریباً طبیعی همت گماریم. یقیناً پیامدهای بهبود کیفیت پهنه‌های آبی خصوصاً در نواحی شهری، منجر به تأمین منافع متعدد جامعه انسانی خواهد شد.

در راستای انجام فعالیت‌های بازسازی رودخانه به‌عنوان یکی از جنبه‌های مهم مدیریت رودخانه و با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای احیای رودخانه‌ها، تغییراتی در قوانین آب اروپا (دستورالعمل زیستگاه‌ها: Habitats Directive) و دستورالعمل چارچوب آب (WFD: Water Framework Directive) ایجاد شد که تأکید بیشتری بر فرآیندهای حامی اکولوژی رودخانه دارد (England et al., 2008; Gumiero et al., 2013; Stubbington et al., 2018; England et al., 2021; Belletti et al., 2020; Waylen et al., 2019). این تغییرات صراحتاً به‌عنوان یک الزام قانونی بر احیاء یا بهبود زیستگاه‌هایی که در شرایط مناسب نیستند، تأکید می‌کند (Cliquet, 2014; Rouillard et al., 2018; Van Rees et al., 2021). بنابراین دستورالعمل چارچوب آب با هدف دستیابی به «وضعیت خوب»، کشورهای عضو را ملزم به حفاظت، تقویت و احیای تمام پهنه‌های آبی می‌نماید (Clarke et al., 2019; Josefsson, 2015; Grizzetti et al., 2003). در این راستا مفهوم «وضعیت خوب» با پارامترهای مختلف اکولوژیکی، مورفولوژیکی و شیمیایی و مفهوم وضعیت اکولوژیکی

به‌عنوان "بیانی از ساختار و عملکرد اکوسیستم‌های آبی" تعریف می‌شود (Directive, 2000; Wharton and Gilvear, 2007; Street and Longford, 2015)

اصطلاح هیدرومورفولوژی برای توصیف ویژگی‌ها و فرآیندهای فیزیکی رودخانه و تعیین وضعیت اکوسیستم رودخانه توسط WFD معرفی گردید. به طوری که عناصر اصلی گویای کیفیت هیدرومورفولوژیکی رودخانه شامل رژیم هیدرولوژیکی، تداوم رودخانه و شرایط مورفولوژیکی و فرآیند ارزیابی هیدرومورفولوژیکی به معنای ارزیابی و طبقه بندی شرایط جریان هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژی است (Directive, 2000; Raven et al., 2021). در پی معرفی و توسعه این مفهوم به‌عنوان یک چارچوب انسانی پیونددهنده هیدرولوژی و ژئومورفولوژی، روش‌های متعددی برای ارزیابی پهنه‌های آبی پیشنهاد شد (Vaughan et al., 2009; Newson, 2022). روش‌های مختلف ارزیابی وضعیت هیدرومورفولوژیکی رودخانه، بیشتر روی یک یا چند عامل حیاتی متمرکز هستند. اکثر این روش‌ها از شاخص‌هایی که اجزای حیاتی ارزیابی یکپارچه اکولوژی رودخانه هستند برای بیان ارزیابی‌های کمی کیفیت زیستگاه، هیدرولوژی یا مورفولوژی استفاده می‌کنند (Gündüz and Şimşek, 2021). به عبارت دیگر؛ فرآیند ارزیابی هیدرومورفولوژیکی به معنای توصیف شرایط هیدرومورفولوژیکی به کمک بهره‌گیری از روش‌های توسعه- یافته و نهایتاً طبقه‌بندی وضعیت پهنه آبی است (Rinaldi et al., 2013; Del Tánago et al., 2021; Rabanaque et al., 2022).

اهمیت مطالعه وضعیت هیدرومورفولوژیکی رودخانه از آن جهت است که مطابق ضمیمه پنجم دستورالعمل چارچوب آب، منظور از وضعیت اکولوژیکی رودخانه وضعیت عناصر بیولوژیکی و عناصر هیدرومورفولوژیکی پشتیبان آن می‌باشد (Josefsson and Baaner, 2011; Nones et al., 2017; Raven et al., 2020; Napiórkowska-Krzebietke et al., 2002). به همین دلیل با اجرایی شدن WFD، اکثر کشورهای عضو به ارزیابی وضعیت اکولوژیکی رودخانه‌ها در محدوده طرح‌های مدیریت حوضه رودخانه پرداختند. اغلب روش‌های توسعه‌یافته در کشورهای مختلف با هدف ارزیابی وضعیت فعلی رودخانه‌ها و انجام اقدامات بیشتر برای تعالی آن‌ها به وضعیت خوب، بر یک جنبه خاص از وضعیت کلی اکولوژیکی رودخانه و یا عمدتاً بر شرایط خاص آن کشور متمرکز شدند (Gündüz and Şimşek, 2021). در این راستا تاکنون بیش از ۱۳۹ روش اروپایی و غیراروپایی برای تعیین وضعیت اکولوژیکی رودخانه‌ها تعریف شده است (Birk, 2008; Belletti et al., 2015; Müller et al., 2022). بسیاری از روش‌های

ث) جهت تهیه برنامه راهکارهای بهبود یا بازایی شرایط هیدرومورفولوژیکی برای دستیابی به اهداف زیست‌محیطی (Rinaldi et al., 2017; Ioana-Toroimac, 2018; Stefanidis et al., 2022). در ادامه به برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه می‌پردازیم:

Williams (2005) با کمک داده‌های میدانی تهیه شده از طریق روش‌های آماری غیرپارامتریک به اثبات اهمیت مواد بستر رودخانه در کیفیت کلی و تنوع حیات زیستگاه درون رودخانه و پایداری کانال در ۷۶ بازه از رودخانه Tennessee Ridge ایالات متحده پرداخت. او دلیل انجام این مطالعه را نیاز به توسعه روش‌های بهتر ارزیابی حداکثر بار روزانه کل (TMDL: Total Maximum Daily Load) برای برقراری ارتباط میان آسیب رسوب با یکپارچگی بیولوژیکی رودخانه بیان نمود. نتایج کار او نشان داد که ناهمگونی زیستگاه‌های دارای مواد بستر بزرگ‌تر ممکن است به یکپارچگی بیولوژیکی نسبت به اثرات ضعیف‌تر رسوبات ریز مرتبط باشد.

Newson و Large (2006) مطالعات و پیشنهادهای را برای شرایط اکولوژیکی خوب سیستم‌های رودخانه‌ای بریتانیا در قالب یک دستور کار جدید و کاربردی برای ژئومورفولوژی رودخانه‌های طبیعی، کیفیت هیدرومورفولوژیکی و احیای آن‌ها ارائه دادند.

Palmer et al. (2010) با هدف باززنده‌سازی رودخانه، کیفیت زیستگاه‌ها و بی‌مهرگان را در ۷۸ سیستم رودخانه‌ای مستقل در ایالات متحده بررسی کرده و مشکلاتی که مانع احیای رودخانه هستند را بیان نمودند. آن‌ها با باور به اینکه عوامل استرس‌زا در اکوسیستم‌های جریان موجب از بین رفتن گونه‌های حساس و کاهش کلی تنوع می‌شوند، نتیجه گرفتند که افزایش ناهمگونی زیستگاه‌ها (HH: Habitat Heterogeneity) با ترمیم تنوع زیستی به‌عنوان یک الگوی غالب در احیای اکولوژیکی محسوب می‌گردد. به‌طوریکه تحقق این امر در پروژه‌های باززنده‌سازی، با پیکربندی مجدد کانال‌ها برای افزودن پیچ و خم‌ها و افزودن ساختارهای فیزیکی برای بازایی تنوع‌زیستی با افزایش ناهمگونی ساختاری انجام‌پذیر است.

Belletti et al. (2015) با هدف مرور روش‌های ارزیابی وضعیت هیدرومورفولوژیکی رودخانه‌ها به بررسی ۱۲۱ روش مورد استفاده پرداختند. نتایج آن‌ها گویای شکاف اصلی در اکثر روش‌ها به‌دلیل در نظر گرفتن ناکافی فرآیندهای فیزیکی بود. لذا اعلام کردند که روش‌های جدید تجزیه و تحلیل هیدرومورفولوژیکی یکپارچه در پهنه‌های آبی که اجزای مورفولوژیکی و هیدرومورفولوژیکی بخش‌های کلیدی هستند، ضروری می‌باشد.

Hajdukiewicz et al. (2017) با هدف برنامه‌ریزی و ارزیابی اقدامات باززنده‌سازی، تکنیک RHQ (River)

موجود، به لحاظ مفاهیم، اهداف، مقیاس‌های فضایی، داده‌های جمع‌آوری شده و در نتیجه کاربرد آن‌ها، به‌طور گسترده‌ای متفاوت هستند (El Hourani et al., 2022). ولی می‌توان تمامی آن‌ها را در پنج دسته کلی معرفی کرد:

الف) روش‌های ارزیابی زیستگاه فیزیکی (PH: Physical Habitat Assessment): به‌عنوان رایج‌ترین روش ارزیابی وضعیت هیدرومورفولوژیکی رودخانه، شامل روش‌هایی برای شناسایی، بررسی و ارزیابی زیستگاه‌های فیزیکی موجود است.

ب) روش‌های ارزیابی زیستگاه ساحلی (RH: Riparian Habitat Assessment): مشابه روش‌های ارزیابی زیستگاه فیزیکی اما به‌صورت خاص‌تر برای زیستگاه‌های ساحلی و پوشش گیاهی است. این روش، تکنیک غالب ارزیابی در کشور استرالیا است.

ج) روش‌های ارزیابی مورفولوژیکی (M: Morphological Assessment): بعد از روش ارزیابی زیستگاه فیزیکی، به‌عنوان پرکاربردترین روش ارزیابی هیدرومورفولوژیکی شامل: روش‌های انجام یک سنجش کلی‌تر از شرایط مورفولوژیکی (فشار- پاسخ) است. این روش، تکنیک غالب ارزیابی در آفریقای جنوبی است.

د) روش‌های ارزیابی تغییرات رژیم هیدرولوژیکی (HRA: Hydrological Regime Alteration Assessment): روش‌های خاص برای ارزیابی رژیم هیدرولوژیکی هستند.

ه) روش‌های ارزیابی تداوم طولی ماهیان (LFC: Longitudinal Fish Continuity Assessment): روش‌های خاص برای ارزیابی تداوم طولی جوامع ماهی‌ها هستند (Sanz et al., 2007; Feld et al., 2012; Shuker et al., 2017; Radinger et al., 2018; Wiatkowski and Tomczyk, 2018; Huang et al., 2019; Jumani et al., 2020; Boota et al., 2021; Del Tánago et al., 2021; Stefanidis et al., 2022).

مطابق دستورالعمل چارچوب آب به دلایل زیر باید هیدرومورفولوژی در ارزیابی‌های WFD پوشش داده شود:

الف) برای ایجاد شرایط هیدرومورفولوژیکی خاص

ب) برای شناسایی فشارهای هیدرومورفولوژیکی که مانع رسیدن یک پهنه آبی به اهداف زیست‌محیطی خود می‌شوند

ج) برای طبقه‌بندی پهنه آبی در وضعیت عالی و برای اطمینان از این‌که هیدرومورفولوژی "سازگار با دستیابی به" سایر سطوح وضعیت اکولوژیکی است

د) به‌منظور تعریف حداکثر پتانسیل اکولوژیکی برای هیدرومورفولوژی با توجه به پهنه‌های آبی شدیداً تغییر یافته و مصنوعی

لحاظ روش ارزیابی هم محدود هستند. به‌طوریکه تاکنون از روش مورد استفاده در این پژوهش برای ارزیابی هیچ رودخانه‌ای بهره نگرفتند. کما اینکه روش‌های مورد استفاده نه توسعه داده شده و نه بومی‌سازی گردیده‌اند. لذا در این پژوهش با هدف تعیین وضعیت هیدرومورفولوژیکی رودخانه تجن در بازه مورد مطالعه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های مدیریتی لازم برای نیل به اهداف رهنمود آب اروپا در راستای بهبود شرایط اکولوژیکی رودخانه و تعالی وضعیت آن به شرایط مرجع؛ به ارزیابی وضعیت هیدرومورفولوژیکی بازه‌ای از رودخانه تجن به طول یک کیلومتر در بالادست پل فلزی راه‌آهن با تکنیک ایرلندی RHAT می‌پردازیم.

موضوع مهم آنکه در این پژوهش در راستای ارائه نتایج دقیق‌تر برای مقایسه کیفیت هیدرومورفولوژیکی بازه‌های مورد مطالعه به توسعه تکنیک مزبور با استفاده از شیوه وزن‌دهی جدید برای شاخص‌های ۵ تا ۸ مبادرت می‌ورزیم. در حقیقت این توسعه با افزودن یک گام به گام‌های متداول در تکنیک RHAT محقق می‌گردد. به-عبارت دیگر؛ برای مقایسه شاخص‌های ۵ تا ۸ در بازه‌های مختلف، نمی‌توان صراحتاً یک نمره واحد برای آن‌ها اعلام نمود چون این شاخص‌ها برای کناره‌های چپ و راست به‌صورت مجزا امتیازدهی می‌شوند. بنابراین نمی‌توان وضعیت کلی این شاخص‌ها را در بازه‌های مورد ارزیابی با یکدیگر مقایسه کرد. در حالی که از منظر مدیریتی برای کنترل آسیب‌های وارده به رودخانه باید ارتقای شاخص دارای کمترین امتیاز را در اولویت برنامه‌ها قرار داد. چون در موارد استراتژیک؛ اولویت با شاخصی خواهد بود که نامساعدترین شرایط را دارد. لذا حسن افزودن این گام در آن است که می‌توان حتی شاخص‌های ۵ تا ۸ را در بازه‌های مختلف با یکدیگر مقایسه نمود و آن‌ها را بر اساس اولویت انجام اقدامات بازسازی، در برنامه کار مسئولین و مدیران قرار داد. در نتیجه؛ این امر خود به-عنوان نقطه قوت و تفاوت روش کار این پژوهش با سایر مطالعات انجام شده مشابه محسوب می‌شود.

مضافاً آنکه در انتهای پژوهش با تفکیک جامعه به سه دسته اثرگذار (الف: پژوهشگران، ب: خبرگان و متخصصین با تجربه، ج: مدیران، سیاست‌گذاران، مسئولین و عموم جامعه) راهکارهای مدیریتی برای تقلیل آسیب‌های وارده به رودخانه‌های درون شهری پیشنهاد و ارائه می‌گردد که این هم به‌عنوان یکی دیگر از وجوه تمایز این پژوهش با سایر مطالعات انجام شده قلمداد می‌گردد. بنابراین در این پژوهش؛ رودخانه تجن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های درون شهری استان مازندران مورد ارزیابی قرار می-گیرد. ضرورت انجام این پژوهش به‌دلیل وقوع مداخلات انسانی متعدد روی کریدور رودخانه تجن در بخش مرکزی شهر ساری و تشدید و حتی گسترش روزافزون این مداخلات و افزایش فشارهای وارده بر سیستم رودخانه‌ای در محدوده‌های بالادست و پایین‌دست این ناحیه می‌باشد. به‌طوری‌که محدوده مورد مطالعه جزو محدوده

(Hydromorphological Quality) را ایجاد کرده و آن را در رودخانه Biała در کشور لهستان مورد استفاده قرار دادند. آن‌ها با آگاهی از اینکه برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های بازسازی موثر، مستلزم ارزیابی مناسب وضعیت هیدرومورفولوژیکی رودخانه است به انجام این پژوهش پرداخته و استاندارد اروپایی در مورد ارزیابی هیدرومورفولوژی رودخانه‌ها و روش‌های ارزیابی هیدرومورفولوژیکی مورد استفاده در کشور لهستان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها گویای تفاوت‌های قابل‌توجهی در کیفیت هیدرومورفولوژیکی بین مقاطع رودخانه‌ای مدیریت‌نشده و کانالیزه‌شده بود. آن‌ها همچنین تنظیم کانال را عامل اصلی تنزل کیفیت هیدرومورفولوژیکی رودخانه Biała شناسایی کرده و پیش‌بینی نمودند که احتمالاً با حذف سازه‌های حفاظت از کناره و اجازه جابجایی آزاد کانال، بیشترین بهبود در وضعیت اکولوژیکی اتفاق خواهد افتاد.

Szozkiewicz et al. (2020) تکنیک HIR (HIR:) را با هدف نظارت بر وضعیت هیدرومورفولوژیکی آب‌های جاری در لهستان و همچنین توسعه یک برنامه ملی بازسازی رودخانه برای پیش‌بینی تأثیر اقدامات پیشنهادی بر وضعیت هیدرومورفولوژیکی توسعه دادند.

جالب توجه آنکه با وجود گذشت بیش از دو دهه از تدوین رهنمود آب اروپا، همچنان محدودیت‌هایی برای انجام مطالعات ارزیابی وضعیت هیدرومورفولوژیکی پهنه‌های آبی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های عمومی فعلی عبارتند از:

(الف) عدم توجه به فرآیندهای فیزیکی مهم‌ترین نقص روش‌های ارزیابی هیدرومورفولوژیکی است. این نقص موجب محدود شدن توسعه درک صحیح از علل تغییرات و پاسخ به آن‌ها می‌شود (Gündüz and Şimşek, 2021; Stefanidis et al., 2022).

(ب) ارزیابی زیستگاه فیزیکی تنها یکی از اجزای یک روش ارزیابی کلی هیدرومورفولوژیکی است. و تعداد کمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش نمودند تا اجزای دیگر را در یک ارزیابی هیدرومورفولوژیکی کاملاً یکپارچه بگنجانند (Belletti et al., 2015).

(ج) استفاده یکپارچه‌تر از اجزای بیش‌تر برای دستیابی به یک ارزیابی و پایش هیدرومورفولوژیکی کلی در آینده نیاز می‌باشد. لذا تأکید جدی‌تر بر روش‌های مورفولوژیکی و هیدرولوژیکی مفید خواهد بود.

با توجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت اگرچه در راستای ارزیابی تغییرات هیدرومورفولوژیکی رودخانه‌های متعدد در سراسر دنیا، مطالعات گوناگون با روش‌های بومی شده در کشورهای مختلف انجام شده ولی در ایران مطالعات موردی محدودی داریم که به

در این مطالعه سه دسته داده شامل موارد زیر به کار گرفته شد:

(۱) داده‌های سنجش از دور مشتمل بر تصویر ماهواره‌ای استخراجی از ماهواره Landsat و نرم‌افزار Google Earth Pro و عکس‌هوایی سال ۱۳۴۵ محدوده مورد مطالعه

(۲) داده‌های میدانی شامل مشاهدات میدانی و عکس‌برداری؛

(۳) تکنیک RHAT.


شکل (۲) مراحل انجام تحقیق را نشان می‌دهد.

از آن‌جا که بخشی از اطلاعات کار برگ شماره (۱) تکنیک RHAT بایستی پیش از مراجعه حضوری به محدوده و صرفاً توسط بررسی‌های سنجش از دور تکمیل شود؛ لذا با استخراج تصویر ماهواره‌ای فعلی محدوده مورد مطالعه از ماهواره Landsat و نرم‌افزار Google Earth Pro و مقایسه و تطبیق آن با عکس‌هوایی سال ۱۳۴۵ در محیط نرم‌افزار ArcGIS، بخشی از مولفه‌های مورد ارزیابی وابسته به مطالعات سنجش از دور، طی دوره زمانی حدود ۵۵ سال مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در حال انجام و رو به گسترش فرایندهای بهسازی رودخانه است. بنابراین لازم می‌باشد تا با تأکید بر پیامدهای منفی ناشی از انجام پروژه‌های بهسازی بر اکوسیستم رودخانه‌ای، مدیران و مسئولان را متوجه عواقب اجرایی شدن این پروژه‌ها نمود. به امید آنکه با کاهش فشارهای وارده و توقف پروژه‌های بهسازی، شرایط مساعد برای بازگشت رودخانه به شرایط مرجع فراهم شده و به بهبود کیفیت منابع آب شیرین در نواحی شهری کمک شایان توجهی نمائیم.


۲. مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، بازه یک کیلومتری بالادست پل فلزی راه‌آهن در رودخانه تجن واقع در محدوده شهر ساری در شمال ایران است. اهمیت محدوده مورد مطالعه به دلیل تفاوت بارز دو ناحیه بالادست و پایین‌دست پل راه‌آهن به لحاظ دخل و تصرف‌های انسانی از جمله انجام عملیات متعدد بهسازی رودخانه، تغییر کاربری اراضی، تشدید و حتی گسترش روزافزون این مداخلات و افزایش فشارهای وارده بر سیستم رودخانه است، که پیامدهای زیست‌محیطی مختلفی در پی داشته و زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. جزئیات موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه بر اساس مختصات UTM در شکل (۱) آمده است.



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه بر اساس مختصات UTM (Google Earth, Google Maps)

Fig. 1- Geographical location of the study area based on UTM coordinates (Google Maps and Google Earth)



شکل ۲- مراحل انجام تحقیق

Fig. 2- Steps of Research

et al., 2016; Licciardello et al., 2021; Del Tánago et al., 2021

در روش‌های ارزیابی زیستگاه فیزیکی، ویژگی‌های کانال معمولاً شامل ابعاد کانال، اندازه و ترکیب رسوبات غالب بستر، فرم کانال و واحدهای ژئومورفیک (تعداد نقاط دارای آب جاری با عمق کم و زیاد) و ویژگی‌های مصنوعی (سد، سرریز، کالورت، منحرف کننده و ...) است. رایج‌ترین ویژگی‌های ثبت شده در کناره‌های رودخانه‌ها و مناطق رودکناری شامل ساختار فیزیکی کناره و وجود عناصر مصنوعی و رایج‌ترین ویژگی‌های سیلابدشت شامل کاربری زمین و وجود شکل‌های مختلف جریان (دریاچه‌های نعل اسبی و تالاب‌ها) می‌باشد. غالباً پیوستگی طولی و جانبی بر اساس حضور عوارض مصنوعی به‌عنوان فرآیندهای رودخانه ارزیابی می‌شوند. که تنها حدود ۱۲ درصد از روش‌ها شامل بررسی فرآیندهای اصلاح کانال (تعریض یا باریک شدن، بهبود یا تخریب کانال) هستند (Cochero et al., 2016; Debnath et al., 2017; Golfieri et al., 2018; Hohensinner et al., 2018; Han and Brierley, 2020). از آن‌جا که در محدوده مورد مطالعه این پژوهش، اقدامات بهسازی رودخانه از جمله فرآیندهای اصلاح کانال در حال انجام است؛ به همین دلیل تکنیک RHAT که جزو ۱۲ درصد روش‌های دقیق‌تر دسته ارزیابی زیستگاه فیزیکی

همچنین فعالیت میدانی؛ پیمایش و عکس‌برداری از محدوده مورد مطالعه با هدف شناسایی بهتر وضعیت مولفه‌های مورد ارزیابی در تکنیک RHAT انجام شد. در همین راستا پیمایش در محدوده از طریق بازدید در امتداد هر دو کناره راست و چپ و همچنین بازدید در درون کانال در نقاطی که قابل دسترس و امکان‌پذیر بود صورت گرفت.

تکنیک RHAT (River Hydromorphology Assessment Technique) جزو روش‌های ارزیابی زیستگاه فیزیکی و زیستگاه ساحلی محسوب می‌شود. اغلب ارزیابی‌های زیستگاه فیزیکی بر اساس بررسی‌های میدانی گسترده انجام می‌شوند. لذا غالباً از نقشه‌ها و تکنیک‌های سنجش از دور برای شناسایی اولیه رودخانه و تعیین نحوه دسترسی استفاده می‌کنند (Nadeau et al., 2015; Marcinkowski et al., 2022). مقیاس فضایی اکثر روش‌های ارزیابی‌های زیستگاه فیزیکی نسبتاً کوچک (یعنی حدود چند صد متر از طول رودخانه) است. با وجود این‌که تمامی این روش‌ها روی کانال رودخانه (کناره‌ها و مناطق رودکناری) تمرکز دارند؛ اما حدود ۷۵ درصد آن‌ها به سیلاب دشت اطراف گسترش می‌یابند. ضمن اینکه تمامی روش‌ها با توجه به مقیاس زمانی آن‌ها، وضعیت فعلی رودخانه را در زمان بررسی، ارزیابی می‌کنند. در واقع در مقیاس زمانی از اطلاعات هیدرومورفولوژیکی برای توصیف وضعیت در زمان ارزیابی استفاده می‌شود (Kondolf

محسوب می‌شود، برای ارزیابی وضعیت رودخانه تجن انتخاب گردید. در ادامه به تشریح این تکنیک می‌پردازیم.

در سال ۲۰۰۵ میلادی آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA: Environmental Protection Agency) در جمهوری ایرلند و آژانس محیط زیست ایرلند شمالی، تکنیک ارزیابی سریع (RAT: Rapid Assessment Technique) را به‌عنوان روش ارزیابی میدانی برای طبقه بندی WFD ایجاد کردند. پروفیسور Keith Richards و دکتر Rachel Horn توسعه‌دهندگان اولیه این تکنیک بودند. بعدها با استفاده از دانش تخصصی، راهنمایی کمیته استانداردسازی اروپا (CEN: European Committee for Standardisation) و کاربرد عملی، روش RAT و فرم‌های آن از پیش‌نویس اولیه تغییر یافتند. و روش توسعه‌یافته را روش ارزیابی هیدرومورفولوژیکی رودخانه (RHAT) نام نهادند (Murphy and Toland, 2014). از آن‌جا که این روش به‌طور مخصوص برای انطباق با رهنمود چارچوب آب توسعه داده شد و چون روش ارزیابی زیستگاه رودخانه (RHS) به‌عنوان روشی خوب برای ارزیابی زیستگاه رودخانه در سطح جهانی و قبل از WFD و حتی وسیع‌تر از آن توسعه داده شده بود، بخش‌های مرتبط با روش RHAT را با RHS ترکیب کردند (Britain, 2003; Raven et al., 1998). نسخه نهایی و تجدیدنظر شده این تکنیک در سال ۲۰۱۴ ارائه گردید.

در واقع تکنیک RHAT طراحی شد تا یک ارزیابی جامع بصری بر اساس اطلاعات ناشی از مطالعات دسکتاپ با استفاده از داده‌های GIS، عکس‌هوایی، داده‌های تاریخی و بررسی‌های میدانی باشد. برای تهیه یک طبقه‌بندی پهنه‌آبی منطبق با دستورالعمل چارچوب آب، باید حداقل یک محدوده ۵۰۰ متری برای بررسی کامل RHAT و دو بررسی کنترل نقطه‌ای در هر پهنه‌آبی انجام شود. بررسی کنترل نقطه‌ای همان اطلاعات را در بالادست و پایین‌دست جریان از نقاط موردنظر به‌عنوان یک ارزیابی کامل RHAT جمع‌آوری می‌کند (Murphy and Toland, 2014). انجام ارزیابی با این تکنیک مستلزم تکمیل ۴ کاربرد مختلف برای هر بازه ۵۰۰ متری است. در زیر توضیحاتی در این خصوص ارائه می‌گردد:

الف) کاربرد شماره (۱): اطلاعات ناشی از سنجش از دور و بازدید میدانی برای شناسایی سایت مورد مطالعه شامل؛ نام رودخانه، مختصات نقطه شروع و پایان محدوده مورد ارزیابی، نوع و تیپ رودخانه، نوع پوشش گیاهی، نوع زمین شناسی، تاریخ و ساعت بازدید، شرایط آب و هوایی، عرض و عمق کانال، شکل دره، جزئیات دسترسی و ...

ب) کاربرد شماره (۳): مشاهدات میدانی در قطعات ۵۰ متری در امتداد محدوده مورد ارزیابی شامل: قابلیت روئیت (بستر، کناره‌ها،

کاربری و پوشش اراضی حاشیه)، ویژگی‌های فیزیکی (مواد کناره، تغییرات و اصلاحات کناره، نسبت ارتفاع کناره به عرض آن، لایه بستر کانال، انواع جریان، تغییرات و اصلاحات کانال)، پوشش گیاهی کانال، کاربری و پوشش اراضی حاشیه رودخانه و بالای کناره، تعداد سازه‌های کانال (پل، منحرف کننده‌ها، مسیر ماهی رو، کالورت و ...).

ج) کاربرد شماره (۴): مشاهدات میدانی فراگیر شامل: تغییرات و اصلاحات کانال (مستقیم الخط کردن، عمیق کردن، عریض کردن، باریک کردن و ...)، تغییرات و اصلاحات کناره (بخش‌بندی مجدد، کاملاً تقویت شده، فقط در بالا تقویت شده، فقط در پنجه تقویت شده، خاکریز، خاکریز پشتی یکدست، تجاوز شده، طبیعی-سازي مجدد و ...)، وسعت درختان در امتداد منظر کناره و بالای کناره، کناره غیربومی یا گونه‌های مهاجم، ویژگی‌های ساختاری زیستگاه (سایه کانال، درختان افتاده، زیستگاه چوبی بزرگ، بقایای سد و ...)، ویژگی‌های کناره و کانال (گیاهان و جانوران کانال، تغییرات لایه بستر، ویژگی‌های کانال طبیعی، ویژگی‌های حاشیه‌ای و کناره، سایر عوارض طبیعی)، استفاده از منبع (کشاورزی، زمین پارک، شهری، حومه شهری، جاده یا مسیر آسفالت شده، نیروی برق آبی، جنگل کاری یا جنگل زدایی، کشتی رانی، کارخانه و ...)، محدودیت جریان به صورت جانبی.

د) کاربرد شماره (۲): در عمل، آخرین کاربرگی است که تکمیل خواهد شد و نتایج آن گویای وضعیت پهنه‌آبی می‌باشد. در این برگه هشت معیاری که توسط RHAT نمره‌دهی می‌شوند عبارتند از:

۱) مورفولوژی کانال و انواع جریان

۲) پوشش گیاهی کانال

۳) تنوع و شرایط بستر

۴) موانع تداوم

۵) ساختار و پایداری کناره

۶) پوشش گیاهی کناره و بالای کناره

۷) کاربری زمین‌های رودکناری

۸) تعامل با سیلابدشت (Murphy and Toland, 2014).

امتیازات معیارهای ۱ تا ۴ از ۰ تا ۴ متغیر بوده و امتیازات معیارهای ۵ تا ۸ که بایستی برای هر دو کناره به‌صورت مجزا لحاظ گردد از ۰ تا ۲ متغیر هستند. اگر معیاری قابل امتیازدهی نیست باید عبارت غیرقابل مشاهده را تیک زده و نمره موقتی ۲ را برای

الف) (EN 14614 (CEN 2004) که در نوامبر ۲۰۰۴ اصول و اصطلاحات عمومی را برای ارزیابی هیدرومورفولوژی رودخانه ارائه کرد.

ب) (EN 15843 (CEN 2010) که در سال ۲۰۱۰، راهنمایی‌های لازم را در تعیین درجه تغییر برای هیدرومورفولوژی رودخانه ارائه داد.

معیارهای ۱ تا ۴، و نمره موقتی ۱ را برای معیارهای ۵ تا ۸ وارد کرد.

در گام پایانی چون روش RHAT مطابق با استانداردهای CEN توسعه داده شد (Murphy and Toland, 2014)؛ مطابق EN 15843، کلاس‌های هیدرومورفولوژیکی رودخانه به کمک جدول (۱) تعریف می‌شود.

دو استاندارد CEN برای راهنمایی هیدرومورفولوژی وجود دارد:

جدول ۱- تعیین کلاس WFD (Murphy and Toland, 2014)

Table 1- Determination of the WFD Class (Murphy and Toland, 2014)

WFD Class	HM Score	Σ Att Scores
High	≥ 0.8	≥ 26
Good	$0.6 \leq 0.8$	$19.5 \leq 26$
Moderate	$0.4 \leq 0.6$	$13 \leq 19.5$
Poor	$0.2 \leq 0.4$	$6.5 \leq 13$
Bad	< 0.2	< 6.5

آمده‌است. لذا مطابق مطالعات انجام شده توسط سنجش از دور و مشاهدات میدانی؛ نتایج ارزیابی تغییرات هیدرومورفولوژیکی محدوده مورد مطالعه در رودخانه تجن بر اساس تکنیک RHAT به شرح جدول ۲ و شکل‌های (۳) و (۴) است.


۳. نتایج

چون بخشی از فرآیند ارزیابی توسط بازبازرسی میدانی انجام می‌شود، برخی تصاویر حاصل از بازبازرسی در جدول ضمیمه مقاله

جدول ۲- نتایج ارزیابی بر اساس RHAT

Table 2- Assessment results based on RHAT technique

Attribute	Reach 1		Reach 2		
	Score	Status	Score	Status	
1- Channel form and flow types	2	Moderate	2	Moderate	
2- Channel vegetation	2	Moderate	2	Moderate	
3- Substrate condition	3	Good	4	High	
4- Barriers to continuity	4	High	4	High	
5- Bank structure & stability	Left Bank	0	Bad	1	Moderate
	Right Bank	2	High	1/5	Good
6- Bank vegetation	Left Bank	0	Bad	0/5	Poor
	Right Bank	1	Moderate	1/5	Good
7- Riparian land use	Left Bank	1	Moderate	0	Bad
	Right Bank	0/5	Poor	0	Bad
8- Floodplain connectivity	Left Bank	0	Bad	1	Moderate
	Right Bank	2	High	1/5	Good
Σ Attribute Scores	17/50		19/00		
HM Score	$17/5 \div 32 = 0/54$		$19/00 \div 32 = 0/59$		
WFD Class	Moderate		Moderate		



شکل ۳- نمرات شاخص‌های مورد ارزیابی برای دو بازه

Fig. 3- Scores of the attributes evaluated for two reaches



شکل ۴- وضعیت محدوده مورد مطالعه بر اساس نتایج ارزیابی

Fig. 4 - Status of the study range based on the assessment results

متفاوتی را نشان می‌دهند، به طوری که شرایط شاخص ۳ در بازه دوم بهتر از بازه اول است.

- برای مقایسه شاخص‌های ۵ تا ۸ برای هر دو بازه به روش متداول RHAT نمی‌توان اظهار نظر کرد. لذا در این پژوهش

نتایج حاصل از بررسی جدول (۲) و شکل (۳) به شرح زیر است:

- شاخص‌های ۱، ۲ و ۴ در هر دو بازه به لحاظ نمره و وضعیت؛ شرایط مشابهی دارند. سایر شاخص‌ها برای دو بازه وضعیت

جزایر متعددی در نقاط مختلف کانال رودخانه دیده می‌شود که برخی دارای پوشش گیاهی؛ شامل و فاقد درختچه هستند. همچنین کانال - های باریک جریان در امتداد کناره‌ها مشاهده می‌شوند که برخی از آن‌ها به جریان اصلی رودخانه متصل و برخی مسدود می‌گردند. در زمان کاهش دبی جریان رودخانه، همواره نواری از ته‌نشینی مواد بستر در کانال بوجود می‌آید. در خصوص انواع جریان در محدوده مورد مطالعه امواج خیلی ملایم و چندین نوع جریان فعال مثل امواج شکسته و جریان شوت قابل ملاحظه است. بنابراین علت این میزان انحراف از حالت مرجع را می‌توان در احداث دایک‌های بتنی در امتداد مسیر جریان رودخانه و تغییر کناره‌ها از دیواره خاکی طبیعی به دیواره‌های مصنوعی با انجام فرآیندهای مهندسی سخت دانست.

- پوشش گیاهی کانال در هر دو بازه در وضعیت متوسط است. توضیح آن که به دلیل جایگزینی دیواره‌های خاکی طبیعی با دایک‌های بتنی در کناره‌های رودخانه؛ امکان اتصال میان گونه‌های گیاهی و جانوری روی کناره با ناحیه بالادست و پایین دست کناره‌ها و کانال رودخانه قطع شد. بنابراین احداث این سازه‌های هیدرولیکی موازی جریان رودخانه با مصالح مصنوعی (بتن) منجر به ایجاد تداخل در روند طبیعی رویش گیاه مخصوصاً گیاهان بومی در کریدور رودخانه گردید. کما اینکه در نواحی پایین دست محدوده مورد مطالعه که تعدد سازه‌های هیدرولیکی در آنجا بیشتر است و علاوه بر سازه - های موازی جریان، شاهد احداث سازه‌های متعدد مقاطع جریان در فواصل نه چندان زیاد از یکدیگر هستیم؛ وجود و شیوع گونه‌های گیاهی غیربومی در نقاط مختلف کریدور رودخانه مخصوصاً در حواشی کانال و در مجاورت کناره‌ها بسیار مشهود است. با توجه به بازدیدهای میدانی مکرری که طی چندین سال انجام دادیم و تصاویر و عکس‌های موجود می‌توان اثبات کرد که عامل اصلی ایجاد و گسترش گونه‌های غیربومی از جمله نی‌های بلند در کریدور رودخانه تجن؛ تغییر شرایط جریان به دلیل احداث دایک‌های بتنی در کناره‌ها و احداث سازه‌های درون کانال (از جمله پایه‌های پل، جزیره پارک ملل، سد لاستیکی، بند انحرافی تجن و ...) است. چون عملاً رشد و گسترش این نی‌ها از نقاط همجوار این سازه‌ها رو به توسعه بوده و هست. لذا این امر تأکیدی بر پیامدهای مخرب ناشی از فعالیت‌های بهسازی در کریدور رودخانه است که همگی آن‌ها منجر به تحمیل فشارهای متعدد به اکوسیستم رودخانه خواهند شد.

- تنوع و شرایط بستر در بازه اول در وضعیت خوب و در بازه دوم در وضعیت عالی می‌باشد. مطابق مشاهدات میدانی انجام شده در بازه اول به دلیل انجام فعالیت‌های بهسازی در دست اقدام، بخش اعظم جریان توسط عوامل انسانی تحت کنترل و هدایت قرار گرفته است. ایجاد کانال‌های باریک جانبی در امتداد کناره‌ها و برگشت آب و گاهی راکد شدن آب در این کانال‌ها روی فرایندهای طبیعی انتقال رسوب اثر گذاشته و نتیجتاً شیب و دانه‌بندی مصالح بستر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همچنین به دلیل برداشت شن و ماسه در این قسمت؛ قطعاً تنوع مواد و مصالح موجود در بستر از

با توسعه تکنیک مزبور به کمک روش امتیازدهی جدید، امکان مقایسه این شاخص‌ها هم فراهم می‌شود. برای این منظور با اختصاص نمرات ۰، ۱/۵، ۲ به ترتیب برای وضعیت‌های بد، ضعیف، متوسط، خوب و عالی به میانگین‌گیری نمرات این شاخص‌ها در کناره چپ و راست می‌پردازیم. به این ترتیب مشابه شاخص‌های ۱ تا ۴، شاخص‌های ۵ تا ۸ نیز با یک نمره واحد تعریف می‌شوند.

- مطابق توضیحات بند فوق، پس از نمره‌دهی شاخص - های ۵ تا ۸ به میانگین‌گیری نمرات هر شاخص پرداختیم. لذا شاخص‌های ۵، ۶ و ۸ در بازه دوم (به ترتیب با نمرات ۱/۲۵، ۱ و ۱/۲۵) شرایط بهتری نسبت به بازه اول (به ترتیب با نمرات ۱، ۰/۵ و ۱) دارند. و شاخص ۷ در بازه اول با نمره ۰/۷۵ شرایط بهتری نسبت به بازه دوم با نمره ۰ دارد.

- به‌طور کلی شاخص ۴ در هر دو بازه و همچنین شاخص ۳ در بازه دوم با نمره ۴ و وضعیت عالی، بهترین شرایط را دارند. پس از آن‌ها شاخص ۳ در بازه اول با نمره ۳ و وضعیت خوب، بهترین شرایط را دارا می‌باشد. شاخص‌های ۱ و ۲ در هر دو بازه با نمره ۲ و وضعیت متوسط در مرتبه بعدی قرار می‌گیرند. شاخص‌های ۵ و ۸ در بازه دوم با نمره میانگین ۱/۲۵، شاخص‌های ۵ و ۸ در بازه اول و شاخص ۶ در بازه دوم با نمره میانگین ۱، شاخص ۷ در بازه اول با نمره میانگین ۰/۷۵ در مراتب بعدی قرار دارند. و شاخص ۷ در بازه دوم با نمره میانگین صفر بدترین شرایط را دارد.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان نتیجه گرفت که شاخص‌های مرتبط با ویژگی‌های کانال رودخانه در هر دو بازه وضعیت مشابهی دارند. تنوع و شرایط بستر در بازه‌های پایین دست‌تر از اوضاع بهتری برخوردارند. همچنین وضعیت کناره و پایداری آن به انضمام اتصال کانال رودخانه با سیلابدشت در بازه‌های پایین دست، شرایط مطلوب‌تری دارند. از طرفی به دلیل تغییر کاربری اراضی حاشیه رودخانه و افزایش شدت و تمرکز خدمات ناشی از احداث زیرساخت - های شهری در محدوده‌های پایین دست‌تر، شاخص ۷ در نواحی شهری پایین دست اوضاع نامطلوب‌تری نسبت به بازه‌های بالادست خواهد داشت.

در ادامه با توجه به بازدیدهای میدانی مکرر انجام شده در محدوده مورد مطالعه به ارائه دلایلی که منجر به انحراف هر یک از شاخص‌های مورد ارزیابی از حالت مرجع شده می‌پردازیم:

- مورفولوژی کانال و انواع جریان در هر دو بازه در وضعیت متوسط هستند. طبق بازدیدهای انجام شده ویژگی‌های بستر شامل ترکیبات متعدد سنگ‌ها از ۲ تا ۶۴ میلی‌متر و مواد طبیعی چسبنده نارنجی رنگ تا قهوه‌ای و خاکستری است. همچنین امکان جابجایی طبیعی کانال به واسطه عوامل طبیعی هیدرولوژیکی و مورفولوژیکی به علت احداث دایک‌های بتنی و مستقیم‌الخط کردن مسیر رودخانه، مقدور نمی‌باشد. ضمناً در محدوده مورد مطالعه

- کاربری اراضی حاشیه‌ای در بازه اول برای کناره چپ در وضعیت متوسط و برای کناره راست در وضعیت ضعیف است. در حالی که در بازه دوم برای هر دو کناره در وضعیت بد می‌باشد. این شاخص به معنای ارزیابی کاربری اراضی کناره و پوشش گیاهی کناره شامل سه ناحیه (الف: بالادست کناره تا فاصله ۱ متری، ب: بالادست کناره از فاصله ۱ متری تا ۵ متری، ج: بالادست کناره از فاصله ۵ متری تا ۲۰ متری) است. کناره چپ هر دو بازه و کناره راست بازه اول شامل درخت یا بوته‌های کوتاه و رشد نکرده، درختچه، علف و گیاه و کناره راست در بازه دوم شامل گیاهان بلند و کوتاه و علف می‌باشد. نوع کاربری اراضی کناره چپ بازه اول شامل زمین‌های کشاورزی، حومه شهری (در حال تبدیل شدن به پارک) و مسیر خاکی؛ کناره راست بازه اول شامل زمین‌های کشاورزی و حومه-شهری است. در بازه دوم، کاربری اراضی کناره چپ شامل ناحیه حومه‌شهری (در حال تبدیل شدن به پارک)، شهری، جاده و مسیر خاکی و همچنین جاده آسفالت (زیرگذر) و کناره راست شامل ناحیه حومه‌شهری، زمین کشاورزی، ناحیه شهری و حتی فضایی برای ماهیگیری و گاه‌آشنا می‌باشد.

- اتصال سیلابدشت در بازه اول برای کناره چپ در وضعیت بد، برای کناره راست در وضعیت عالی، در بازه دوم برای کناره چپ در وضعیت متوسط و برای کناره راست در وضعیت خوب می‌باشد. کاربری اراضی کناره راست محدوده مورد مطالعه غالباً از نوع کشاورزی و در انتهای محدوده از نوع شهری است، ضمن اینکه اختلاف ارتفاع کم میان بستر کانال و اراضی کناره راست و همچنین طبیعی بودن کناره (زمین بکر دارای پوشش گیاهی با تراکم متنوع) امکان جابجایی طبیعی کریدور رودخانه را در این بخش فراهم می‌کند. بنابراین در صورت سیلابی شدن رودخانه امکان گسترش جریان سیلابی به زمین‌های همجوار فراهم بوده و همین مسئله موجب کاهش انحراف این شاخص از حالت مرجع در کناره راست می‌باشد. در انتهای محدوده مورد مطالعه که به ناحیه شهری می‌رسیم، به دلیل وجود صخره‌های طبیعی مرتفع؛ سیلابدشت محدودتری در شرایط سیلابی در اختیار رودخانه قرار دارد و همین عامل موجب تفاوت وضعیت این شاخص در بازه اول و دوم است. در کناره چپ به دلیل احداث دایک‌های بتنی و ایجاد اختلاف ارتفاع بیشتر با اراضی حاشیه‌ای (در مقایسه با کناره راست)، امکان توسعه و انتقال جریان سیلابی به اراضی حاشیه‌ای سخت‌تر است.

۴. بحث


با توجه به جدول (۲)؛ اگرچه جمع نمرات شاخص‌ها در بازه اول کمتر از جمع نمرات شاخص‌ها در بازه دوم شد اما به لحاظ کلاس WFD هر دو بازه در وضعیت متوسط به سر می‌برند.

حالت مرجع خود خارج شده است. کما اینکه با ادامه فعالیت‌های مزبور و تداوم فشارهای انسانی وارده، انتظار داریم میزان انحراف از حالت مرجع برای این شاخص در این بخش از رودخانه بیشتر شود. اما در بازه دوم به دلیل اتمام فرایندهای بهسازی کانال و رها نمودن کانال به حال خود؛ رودخانه توانسته است تا حد زیادی بستر طبیعی خود را احیا نماید. لازم به ذکر می‌باشد در صورت احداث دراپ، پل، سد لاستیکی و هر گونه سازه هیدرولیکی متقاطع جریان با مصالح مصنوعی از جمله بتن در کانال رودخانه، قطعاً به دلیل تغییر دائمی بخشی از بستر رودخانه در آن قسمت، در عین رها سازی رودخانه به حال خود، امکان احیای بستر به وضعیت مرجع توسط فرایندهای طبیعی هیدرومورفولوژیکی و مورفولوژیکی رودخانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

- موانع تداوم در هر دو بازه در وضعیت عالی هستند. علت آن است که در محدوده مورد مطالعه شاهد احداث هیچگونه سازه هیدرولیکی متقاطع جریان نیستیم. لذا هیچگونه مانعی در راستای برقراری ارتباط میان جریان بالادست و پایین‌دست محدوده مورد مطالعه وجود ندارد. همین امر تا حد زیادی منجر به حفظ ارتباط جوامع زیستی ناحیه بالادست و پایین‌دست این محدوده خواهد شد.

- ساختار و پایداری کناره در بازه اول برای کناره چپ در وضعیت بد، برای کناره راست در وضعیت عالی، در بازه دوم برای کناره چپ در وضعیت متوسط و برای کناره راست در وضعیت خوب است. زیرا مطابق مشاهدات میدانی انجام شده؛ فعالیت‌های بهسازی کریدور رودخانه در محدوده مورد مطالعه متمرکز بر کناره چپ رودخانه تجن است. در حالی که کناره راست این محدوده در وضعیت کاملاً طبیعی (زمین بکر) و نسبتاً پایدار می‌باشد. از نظر میزان تجاوز صورت گرفته، کناره چپ تحت تاثیر تجاوزات ناشی از فعالیت‌های زندگی شهرنشینی (عبور انسان‌ها، وسایل نقلیه، احداث راه، تامین فضای تفریح و تفرج) و کناره چپ تحت تاثیر فعالیت‌های کشاورزی و گاه‌آدام‌پروری می‌باشد. لذا میزان تجاوزات صورت گرفته در کناره چپ خیلی بیشتر از کناره راست است.

- پوشش گیاهی کناره در بازه اول برای کناره چپ در وضعیت بد، برای کناره راست در وضعیت متوسط، در بازه دوم برای کناره چپ در وضعیت ضعیف و برای کناره راست در وضعیت خوب می‌باشد. با توجه به بازدیدهای میدانی انجام شده، گیاهان همیشگی چندین ساله با تنوع و گستردگی متفاوتی قابل مشاهده هستند. به-طور کلی وضعیت پوشش گیاهی کناره چپ به دلیل در دست اقدام بودن فعالیت‌های بهسازی رودخانه و تامین فضای سبز شهری برای تفریح و تفرج شهروندان، دچار انحراف بیشتری از حالت مرجع شده است. در حالی که در کناره راست محدوده مورد مطالعه به دلیل نوع کاربری اراضی که در بیش از ۸۰ درصد از نوع کشاورزی باشد، این میزان انحراف از حالت مرجع کمتر است.



شکل ۵- راهکارهای مدیریتی برای تقلیل آسیب های وارده به رودخانه های درون شهری

Fig. 5- Management solutions to reduce damages to inner rivers

انحراف وضعیت اکولوژیکی رودخانه از حالت مرجع با سرعتی بیش تر از قبل ادامه یابد. لذا پیش بینی می شود مطابق مطالعات و ارزیابی های انجام شده پیشین در کشورهای مختلف و در پروژه های گوناگون؛ و همچنین با توجه به شناسایی عوامل ایجاد کننده انحراف از شرایط مرجع در رودخانه تجن، به عنوان گام اول فرآیند باززنده سازی تجن احتمالاً با حذف سازه های حفاظت از کناره و نتیجتاً برقراری امکان جابجایی آزاد جریان در کریدور رودخانه، بیشترین بهبود در وضعیت هیدرومورفولوژیکی و نهایتاً ارتقای وضعیت اکولوژیکی رودخانه تجن محقق گردد. لذا انجام اقدامات باززنده سازی در این محدوده شهری جزو ضروریات حفظ منابع آب شیرین در دسترس است. از طرفی با توجه به نتایج ارزیابی این محدوده و با عنایت به میزان شدت مداخلات انسانی در بازه های پایین دست تر، می توان دریافت که قطعاً نواحی پایین دست این محدوده شرایط هیدرومورفولوژیکی نامساعدی خواهند داشت. این نتایج بر لزوم توقف فشارهای وارده به اکوسیستم رودخانه در ناحیه شهری ساری و کاهش دخل و تصرف های ناشی از فعالیت های مهندسی رودخانه با نگاه قدیم تأکید دارد. که در این میان، اقشار مختلف جامعه نقش آفرین هستند و بایستی به اهمیت جایگاه و میزان اثرگذاری آنها بر بهبود وضعیت رودخانه دقت نمود.

در یک جمع بندی نهایی برای نیل به اهداف این پژوهش می توان سه گام مجزا تحت عنوان الف) رسالت پژوهشگران در بخش مطالعات رودخانه ای؛ ب) رسالت خبرگان و متخصصین با تجربه در بخش ارائه راهکارهای برون رفت از بحران و تدوین برنامه های کاربردی؛ ج) رسالت مدیران، سیاست گذاران، مسئولین و عموم جامعه در بخش های اجرایی و مشارکتی را به عنوان راهکارهای مدیریتی برای تقلیل آسیب های وارده به رودخانه های درون شهری پیشنهاد کرد که مطابق شکل (۵) شامل زیربخش های مختلفی می باشند. امید است با بازنگری طرح های در دست اقدام و انجام مطالعات به روز با رویکرد نوین مهندسی رودخانه بتوان موجبات بهبود وضعیت رودخانه های کشور به شرایط عالی را شاهد بود.

این نتایج با نتایج پژوهش (Fendereski et al. 2022) روی رودخانه تجن که با روش HMQI صورت گرفته مطابقت دارد. که این خود دلیلی بر صحت نتایج بدست آمده در این پژوهش می باشد.

بنابراین طبق تکنیک RHAT هر دو بازه به دلیل مداخلات انسانی که رو به توسعه است، در وضعیت نامناسبی هستند. ضمن اینکه با توجه به ارزیابی های انجام شده، عامل اصلی تنزل کیفیت هیدرومورفولوژیکی رودخانه تجن؛ انحراف شاخص کاربری اراضی حاشیه ای از حالت مرجع است که این نتیجه هم با نتیجه پژوهش (Fendereski et al. 2022) کاملاً منطبق است. از طرفی می توان نتیجه گرفت که انحراف سایر شاخص های ارزیابی شده از حالت مرجع؛ در حقیقت تبعات ناشی از تغییر کاربری اراضی حاشیه رودخانه هستند. دلیل این مدعا آن است که با توجه به رشد جمعیت شهرنشین، نیاز به فضای کافی برای تأمین مسکن بوجود می آید. که این نیاز در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها بیشتر محسوس است.

همچنین با توجه به افزایش فشارهای روحی و روانی ناشی از زندگی شهری و صنعتی، نیاز به تأمین فضای سبز به عنوان فضای طبیعی و بکر برای تقلیل استرس های انسانی رو به فزونی می باشد. همین موضوع کفایت تا مسئولین و مراجع ذی صلاح برای تسهیل بهره مندی شهروندان از فضای سبز حاشیه رودخانه به ساخت سازه های متعدد از جمله راه های دسترسی به حاشیه رودخانه و حتی ارتباط میان سواحل رودخانه اقدام نمایند. از طرفی شهر ساری به دلیل مرکز استان بودن، جنبه جذب توریست دارد. لذا موضوع افزایش پتانسیل شهر برای ارتقای سطح درآمد گردشگری نیز مطرح می شود. که این خود دلیل مضاعفی برای انجام اقدامات متعدد بهسازی رودخانه تجن و ساخت سازه های هیدرولیکی در فواصل کوتاه به منظور تمرکز و جمع آوری آب برای مقاصد قایق رانی، ایجاد فضای مطلوب و آرامش بخش و ... است. کما اینکه توسعه فضای پارک ملل به ناحیه بالادست شهر ساری گواهی بر این مدعاست. بنابراین با وجود فشارهای فعلی و افزایش این فشارها بر کریدور رودخانه تجن، انتظار داریم در صورت عدم توقف این طرح ها، میزان

References:

- Belletti, B., Garcia de Leaniz, C., Jones, J., Bizzi, S., Börger, L., Segura, G., Castelletti, A., Van de Bund, W., Aarestrup, K., Barry, J. and Belka, K., 2020. More than one million barriers fragment Europe's rivers. *Nature*, 588(7838), pp.436-441. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-3005-2>
- Belletti, B., Rinaldi, M., Buijse, A.D., Gurnell, A.M. and Mosselman, E., 2015. A review of assessment methods for river

hydromorphology. *Environmental Earth Sciences*, 73, pp.2079-2100. <https://doi.org/10.1007/s12665-014-3558-1>

- Birk, S., 2008. Review of European assessment methods for rivers and streams using Benthic Invertebrates, Aquatic Flora, Fish and Hydromorphology (*Doctoral dissertation, Diplomarbeit, Duisburg, Essen, Universität Duisburg-Essen*).
- Boota, M.W., Yan, C., Idrees, M.B., Li, Z., Soomro, S.E.H., Dou, M., Zohaib, M. and

- Yousaf, A., 2021. Assessment of the morphological trends and sediment dynamics in the Indus River, Pakistan. *Journal of Water and Climate Change*, 12(7), pp.3082-3098. <https://doi.org/10.2166/wcc.2021.125>
- Britain, G., 2003. River Habitat Survey in Britain and Ireland: Field Survey Guidance Manual. *Environment Agency*.
- Clarke, S.J., Bruce-Burgess, L. and Wharton, G., 2003. Linking form and function: towards an eco-hydromorphic approach to sustainable river restoration. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 13(5), pp.439-450. <https://doi.org/10.1002/aqc.591>
- Cliquet, A., 2014. International and European law on protected areas and climate change: need for adaptation or implementation?. *Environmental Management*, 54(4), pp.720-731. <https://doi.org/10.1007/s00267-013-0228-0>
- Cochero, J., Cortelezzi, A., Tarda, A.S. and Gómez, N., 2016. An index to evaluate the fluvial habitat degradation in lowland urban streams. *Ecological indicators*, 71, pp.134-144. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.06.058>
- Debnath, J., Pan, N.D., Ahmed, I. and Bhowmik, M., 2017. Channel migration and its impact on land use/land cover using RS and GIS: A study on Khowai River of Tripura, North-East India. *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science*, 20(2), pp.197-210. <https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2017.01.009>
- Del Tánago, M.G., Martínez-Fernández, V., Aguiar, F.C., Bertoldi, W., Dufour, S., de Jalón, D.G., Garófano-Gómez, V., Mandzukovski, D. and Rodríguez-González, P.M., 2021. Improving river hydromorphological assessment through better integration of riparian vegetation: Scientific evidence and guidelines. *Journal of Environmental Management*, 292, p.112730. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112730>
- Directive, W.F., 2000. EU Water framework directive. *EC Directive*, 60.
- El Hourani, M., Härtling, J. and Broll, G., 2022. Hydromorphological assessment as a tool for river basin management: problems with the German field survey method at the transition of two ecoregions. *Hydrology*, 9(7), p.120. <https://doi.org/10.3390/hydrology9070120>
- England, J., Angelopoulos, N., Cooksley, S., Dodd, J., Gill, A., Gilvear, D., Johnson, M., Naura, M., O'hare, M., Tree, A. and Wheeldon, J., 2021. Best practices for monitoring and assessing the ecological response to river restoration. *Water*, 13(23), p.3352. <https://doi.org/10.3390/w13233352>
- England, J., Skinner, K.S. and Carter, M.G., 2008. Monitoring, river restoration and the Water Framework Directive. *Water and Environment Journal*, 22(4), pp.227-234. <https://doi.org/10.1111/j.17476593.2007.00090.x>
- Feld, C.K., de Bello, F., Bugter, R., Grandin, U., Hering, D., Lavorel, S., Mountford, O., Pardo, I., Pärtel, M., Römbke, J. and Martins da Silva, P., 2007. Assessing and monitoring ecosystems-indicators, concepts and their linkage to biodiversity and ecosystem services. D4. 1 Review paper on ecological indicators.
- Fendereski, N., Masoudian, M. and Röttcher, K., 2022. Evaluating the hydromorphological condition of Tajan River using HMQI Method. *Watershed Engineering and Management*, 14(2), pp.185-201. <https://doi.org/10.22092/ijwmse.2021.353586.1881>
- Golfieri, B., Surian, N. and Hardersen, S., 2018. Towards a more comprehensive assessment of river corridor conditions: A comparison between the Morphological Quality Index and three biotic indices. *Ecological Indicators*, 84, pp.525-534. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.09.011>
- Grizzetti, B., Liqueste, C., Pistocchi, A., Vigiak, O., Zulian, G., Bouraoui, F., De Roo, A. and Cardoso, A.C., 2019. Relationship between ecological condition and ecosystem services in European rivers, lakes and coastal waters. *Science of the Total Environment*, 671, pp.452-465. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.155>
- Gumiero, B., Mant, J., Hein, T., Elso, J. and Boz, B., 2013. Linking the restoration of rivers and riparian zones/wetlands in Europe: Sharing knowledge through case studies. *Ecological Engineering*, 56, pp.36-50. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2012.12.103>
- Gündüz, O. and Şimşek, C., 2021. Assessment of river alteration using a new hydromorphological index. *Environmental Monitoring and Assessment*, 193(4), p.226. <https://doi.org/10.1007/s10661-021-09018-w>

- Hajdukiewicz, H., Wyzga, B., Zawiejska, J., Amirowicz, A., Oglęcki, P. and Radecki-Pawlik, A., 2017. Assessment of river hydromorphological quality for restoration purposes: an example of the application of RHQ method to a Polish Carpathian river. *Acta Geophysica*, 65, pp.423-440. <https://doi.org/10.1007/s11600-017-0044-7>
- Han, M. and Brierley, G., 2020. Channel geomorphology and riparian vegetation interactions along four anabranching reaches of the Upper Yellow River. *Progress in Physical Geography: Earth and Environment*, 44(6), pp.898-922. <https://doi.org/10.1177/0309133320938768>
- Hohensinner, S., Hauer, C. and Muhar, S., 2018. River morphology, channelization, and habitat restoration. *Riverine ecosystem management: science for governing towards a sustainable future*, pp.41-65. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-73250-3>
- Huang, X., Suwal, N., Fan, J., Pandey, K.P. and Jia, Y., 2019. Hydrological Alteration Assessment by Histogram Comparison Approach: A Case Study of Erdu River Basin, China. *Journal of Coastal Research*, 93(SI), pp.139-145. <https://doi.org/10.2112/SI93-020.1>
- Ioana-Toroimac, G., 2018. Outcomes of the hydromorphology integration in the Water Framework Directive: A review based on science mapping. *Journal of environmental management*, 206, pp.1135-1144. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.11.078>
- Josefsson, H., 2015. Ecological status as a legal construct—Determining its legal and ecological meaning. *Journal of Environmental Law*, 27(2), pp.231-258. <https://doi.org/10.1093/jel/eqv009>
- Josefsson, H. and Baaner, L., 2011. The Water Framework Directive—a directive for the twenty-first century? *Journal of Environmental Law*, 23(3), pp.463-486. <https://doi.org/10.1093/jel/eqr018>
- Jumani, S., Deitch, M.J., Kaplan, D., Anderson, E.P., Krishnaswamy, J., Lecours, V. and Whiles, M.R., 2020. River fragmentation and flow alteration metrics: a review of methods and directions for future research. *Environmental Research Letters*, 15(12), p.123009. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abcb37>
- Kondolf, G.M., Piégay, H., Schmitt, L. and Montgomery, D.R., 2016. Geomorphic classification of rivers and streams. *Tools in fluvial geomorphology*, pp.133-158. <https://doi.org/10.1002/9781118648551.ch7>
- Licciardello, F., Barbagallo, S., Muratore, S.M., Toscano, A., Giuffrida, E.R. and Cirelli, G.L., 2021. Hydro-Morphological Assessment of Dittaino River, Eastern Sicily, Italy. *Water*, 13(18), p.2499. <https://doi.org/10.3390/w13182499>
- Marcinkowski, P., Kiczko, A. and Kardel, I., 2022. Large-scale assessment of spatial variability in stream power distribution: An indicator of channel erosion and deposition potential. *Journal of Hydrology*, 605, p.127319. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.127319>
- Müller, H., Hörbinger, S., Franta, F., Mendes, A., Li, J., Cao, P., Baoligao, B., Xu, F. and Rauch, H.P., 2022. Hydromorphological assessment as the basis for ecosystem restoration in the Nanxi River Basin (China). *Land*, 11(2), p.193. <https://doi.org/10.3390/land11020193>
- Murphy, M. and Toland, M., 2014. River Hydromorphology Assessment Technique (RHAT) Training Manual—Version 2. <https://doi.org/10.13140/2.1.1877.1201>
- Nadeau, T.L., Leibowitz, S.G., Wigington, P.J., Ebersole, J.L., Fritz, K.M., Coulombe, R.A., Comeleo, R.L. and Blocksom, K.A., 2015. Validation of rapid assessment methods to determine streamflow duration classes in the Pacific Northwest, USA. *Environmental management*, 56, pp.34-53. <https://doi.org/10.1007/s00267-015-0466-4>
- Napiórkowska-Krzebietke, A., Chybowski, Ł., Prus, P. and Adamczyk, M., 2020. Assessment criteria and ecological classification of Polish lakes and rivers: Limitations and current state. *Polish River Basins and Lakes—Part II: Biological Status and Water Management*, pp.295-325. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12139-6_14
- Newson, M., 2022. Fluvial geomorphology and environmental design: Restitution for damage, rehabilitation, restoration or rewilding?. *Earth Surface Processes and Landforms*, 47(2), pp.409-421. <https://doi.org/10.1002/esp.5256>
- Newson, M.D. and Large, A.R., 2006. 'Natural' rivers, 'hydromorphological quality' and river restoration: a challenging new agenda for applied fluvial

- geomorphology. *Earth Surface Processes and Landforms: The Journal of the British Geomorphological Research Group*, 31(13), pp.1606-1624. <https://doi.org/10.1002/esp.1430>
- Nones, M., Gerstgraser, C. and Wharton, G., 2017. Consideration of hydromorphology and sediment in the implementation of the EU water framework and floods directives: A comparative analysis of selected EU member states. *Water and Environment Journal*, 31(3), pp.324-329. <https://doi.org/10.1111/wej.12247>.
- Palmer, M.A., Menninger, H.L. and Bernhardt, E., 2010. River restoration, habitat heterogeneity and biodiversity: a failure of theory or practice? *Freshwater biology*, 55, pp.205-222. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2009.02372.x>
- Rabanaque, M.P., Martínez-Fernández, V., Calle, M. and Benito, G., 2022. Basin-wide hydromorphological analysis of ephemeral streams using machine learning algorithms. *Earth Surface Processes and Landforms*, 47(1), pp.328-344. <https://doi.org/10.1002/esp.5250>
- Radinger, J., Hölker, F., Horký, P., Slavík, O. and Wolter, C., 2018. Improved river continuity facilitates fishes' abilities to track future environmental changes. *Journal of Environmental Management*, 208, pp.169-179. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.12.011>
- Raven, P.J., Holmes, N.T.H., Charrier, P., Dawson, F.H., Naura, M. and Boon, P.J., 2002. Towards a harmonized approach for hydromorphological assessment of rivers in Europe: a qualitative comparison of three survey methods. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 12(4), pp.405-424. <https://doi.org/10.1002/aqc.536>
- Raven, P.J., Holmes, N.T.H., Dawson, F.H. and Everard, M., 1998. Quality assessment using river habitat survey data. *Aquatic conservation: marine and freshwater ecosystems*, 8(4), pp.477-499. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)10990755\(19807/08\)8:4%3C477::AIDAQC299%3E3.0.CO;2-K](https://doi.org/10.1002/(SICI)10990755(19807/08)8:4%3C477::AIDAQC299%3E3.0.CO;2-K)
- Rinaldi, M., Belletti, B., Bussetini, M., Comiti, F., Golfieri, B., Lastoria, B., Marchese, E., Nardi, L. and Surian, N., 2017. New tools for the hydromorphological assessment and monitoring of European streams. *Journal of environmental management*, 202, pp.363-378. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.11.036>
- Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F. and Bussetini, M., 2013. A method for the assessment and analysis of the hydromorphological condition of Italian streams: The Morphological Quality Index (MQI). *Geomorphology*, 180, pp.96-108. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.09.009>
- Rouillard, J., Lago, M., Abhold, K., Röschel, L., Kafyeke, T., Mattheiß, V. and Klimmek, H., 2018. Protecting aquatic biodiversity in Europe: How much do EU environmental policies support ecosystem-based management?. *Ambio*, 47, pp.15-24. <https://doi.org/10.1007/s13280-017-0928-4>
- Sanz, C.B., Dunbar, M., María, J., Torres, H., Quintana, J.R. and Puyuelo, R.S., 2012. ENVIRONMENTAL FLOWS IN THE EU.
- Shuker, L.J., Gurnell, A.M., Wharton, G., Gurnell, D.J., England, J., Finn Leeming, B.F. and Beach, E., 2017. MoRPh: a citizen science tool for monitoring and appraising physical habitat changes in rivers. *Water and Environment Journal*, 31(3), pp.418-424. <https://doi.org/10.1111/wej.12259>
- Stefanidis, K., Kouvarda, T., Latsiou, A., Papaioannou, G., Gritzalis, K. and Dimitriou, E., 2022. A comparative evaluation of Hydromorphological assessment methods applied in rivers of Greece. *Hydrology*, 9(3), p.43. <https://doi.org/10.3390/hydrology9030043>
- Street, G.W. and Longford, C., 2015. *Environmental report*.
- Stubbington, R., Chadd, R., Cid, N., Csabai, Z., Miliša, M., Morais, M., Munné, A., Pařil, P., Pešić, V., Tziortzis, I. and Verdonshot, R.C., 2018. Biomonitoring of intermittent rivers and ephemeral streams in Europe: Current practice and priorities to enhance ecological status assessments. *Science of the total environment*, 618, pp.1096-1113. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.137>
- Szozskiewicz, K., Jusik, S., Gebler, D., Achtenberg, K., Adynkiewicz-Piragas, M., Radecki-Pawlik, A., Okruszko, T., Giełczewski, M., Marcinkowski, P., Pietruczuk, K. and Przesmycki, M., 2020. Hydromorphological Index for Rivers (HIR): A new method for hydromorphological assessment and classification for flowing

waters in Poland. *Journal of Ecological Engineering*, 21(8).

Van Rees, C.B., Waylen, K.A., Schmidt-Kloiber, A., Thackeray, S.J., Kalinkat, G., Martens, K., Domisch, S., Lillebø, A.I., Hermoso, V., Grossart, H.P. and Schinegger, R., 2021. Safeguarding freshwater life beyond 2020: Recommendations for the new global biodiversity framework from the European experience. *Conservation Letters*, 14(1), p.e12771. <https://doi.org/10.1111/conl.12771>

Vaughan, I.P., Diamond, M., Gurnell, A.M., Hall, K.A., Jenkins, A., Milner, N.J., Naylor, L.A., Sear, D.A., Woodward, G. and Ormerod, S.J., 2009. Integrating ecology with hydromorphology: a priority for river science and management. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 19(1), pp.113-125. <https://doi.org/10.1002/aqc.895>

Waylen, K.A., Blackstock, K.L., Van Hulst, F.J., Damian, C., Horváth, F., Johnson, R.K., Kanka, R., Külvik, M., Macleod, C.J., Meissner, K. and Oprina-Pavelescu, M.M., 2019. Policy-driven monitoring and evaluation: Does it support adaptive management of socio-ecological systems?. *Science of the total environment*, 662, pp.373-384. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.462>




Wharton, G. and Gilvear, D.J., 2007. River restoration in the UK: Meeting the dual needs of the European Union Water Framework Directive and flood defence?. *International Journal of River Basin Management*, 5(2), pp.143-154. <https://doi.org/10.1080/15715124.2007.9635314>

Wiatkowski, M. and Tomczyk, P., 2018. Comparative assessment of the hydromorphological status of the rivers Odra, Bystrzyca, and Ślęza using the RHS, LAWA, QBR, and HEM methods above and below the hydropower plants. *Water*, 10(7), p.855. <https://doi.org/10.3390/w10070855>

Williams, K.H., 2005. Linking channel stability and bed sediment characteristics to biological integrity in Tennessee Ridge and Valley streams. https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/2542

Appendix Tables: Field visits and attributes assessment

شاخص ۱- مورفولوژی کانال و انواع جریان
Attribute 1- Channel form and flow types

	<p>Reach 1</p>	<p>Channel Substrate</p>
	<p>Reach 2</p>	
	<p>Reach 1</p>	<p>Flow Type</p>

	<p>Reach 2</p>	
	<p>Reach 1</p>	
<p>Channel Modifications</p>		
<p>Reach 2</p>		
	<p>Reach 1</p>	
<p>Natural Channel Features</p>		
	<p>Reach 2</p>	
<p>شاخص ۲- پوشش گیاهی کانال Attributr 2- Channel vegetation</p>		
	<p>Reach 1</p>	
<p>Channel vegetation present</p>		
	<p>Reach 2</p>	
		<p>Reach 1</p>
<p>Riparian land cover and banktop vegetation structure</p>		

		<p>Reach 2</p>	<p>Extent of Trees along Bankface and Banktop</p>
		<p>Reach 1</p>	
		<p>Reach 2</p>	

شاخص ۳- تنوع و شرایط بستر
Attribute 3- Substrate condition

	<p>Reach 1</p>	<p>Number of Channel Structures</p>
	<p>Reach 2</p>	
	<p>Reach 1</p>	<p>Other natural features</p>









شاخص ۴- موانع تداوم
Attribute 4- Barriers to continuity

	<p>Reach 1</p>
	<p>Reach 2</p>

شاخص ۵- ساختار و پایداری کناره
Attribute 5- Bank structure and stability





	<p>Left Bank</p>	<p>Reach 1</p>
	<p>Right Bank</p>	<p>Bank Material</p>
	<p>Left Bank</p>	<p>Reach 2</p>

	Right Bank		
	Left Bank	Reach 1	
None	Right Bank		Bank Modifications
	Left Bank	Reach 2	
None	Right Bank		
The bankfull height is not more than a quarter of the bankfull width	Left Bank	Reach 1	Full height to full width ratio for bank
	Right Bank		
	Left Bank	Reach 2	
	Right Bank		
None	Left Bank	Reach 1	
	Right Bank		
	Left Bank	Reach 2	Marginal & bank features
			
	Right Bank		


شاخص ۶- پوشش گیاهی کناره
Attribute 6- Bank vegetation

Butterbur	Left Bank	Reach 1	Bank Non-Natives
	Right Bank		
	Left Bank	Reach 2	
	Right Bank		

شاخص ۷- کاربری زمین رود کناری
Attribute 7- Riparian land use

	Left Bank	Reach 1	Riparian land use/cover and banktop vegetation structure
	Right Bank		
	Left Bank	Reach 2	
	Right Bank		
Agriculture Suburban Dirt road or trail	Left Bank	1 Reach	Resource Use
Agriculture Suburban	Right Bank		
Suburban Dirt road or trail Urban Paved road or trail	Left Bank		
Suburban Agriculture Urban House Fishing Recreation	Right Bank	Reach 2	

شاخص ۸- پیوستگی سیلابدشت
Attribute 8- Floodplain connectivity



Left Bank	Reach 1
Right Bank	
Left Bank	Reach 2
Right Bank	

شکل ۱- راهکارهای مدیریتی برای تقلیل آسیب‌های وارده به رودخانه‌های درون شهری
Fig. 1- Management solutions to reduce damages to inner rivers

